


Sodablästerpistol – Art. 90 52 386

Användning:

1. Använd skyddsutrustning: andningsskydd (P2), ögonskydd , hörselskydd och handskar under blästringen.
2. Fyll behållaren med torr "Soda". För optimal funktion, måste behållaren fyllas upp 3/4. Våt eller fuktig soda kan täppa till enheten och orsaka driftstörningar.
3. Anslut pistolen till kompressorn.
4. Justera kompressorn till det tryck som sodanlästerpistolen kräver.
5. Rikta munstycket mot önskat objekt och börja blästra genom att trycka ned avtryckaren. Testa effekten först genom att blåsa på ett mindre synligt område av objektet.
6. Öka prestandan genom att justera trycket och avståndet till motivet.
7. Efter blästringen avlägsnas damm från objektet, till exempel med ett blåsrör eller genom dammsugning. Om motivet ska målas efter blästring, är det en bra idé att rengöra det ordentligt.



A	196.2 mm	C	ø 130 mm	E	30 °	G	ø 22.6 mm
B	235.1 mm	D	43 mm	F	73.6 mm		1/4 " BSP



P.Lindberg^{A/S}
Sverigefilial (Danmark)