

# Brugsanvisning

## Kantskærer til kombimaskine

Varenr 90 41506



**P.Lindberg**  
**MASKINFORRETNING** A/S

## Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,


*P. Lindberg Maskinforretning A/S*



# Brug / sikkerhed


Kantskærer til brug sammen med motordel fra kombimaskine varenummer 9041505. til afpudsning af græskanter på græsplæner.

1. Fingre og fødder må **ALDRIG** komme i kontakt med kantskæren.
2. Undgå brug i jord med store sten, og i jord med trærodde.
3. Hvis kantskæren blokeres standses motoren inden problemet løses.
4. Kantskærens gearkasse bliver meget varm ved brug, undgå berøring, før afkøling.
5. Tag aldrig kantskæren i brug hvis kantskærens skær er revnet eller på anden måde beskadiget.



## Samling

Skub akslen (1) og akselrøret (2) ind i gearhuset (3). Skruen (4) skal passe ind i skruetullet (5) inden den spændes. Til sidst spændes fastgørelsesskruen (6).




## Justering af dybde

Løsen fingerskruen (A) og juster hjulet (B) op eller ned til den ønskede dybde.

Når hjulet (B) hæves til position (C) øges dybden. Sænkes hjulet til position (D) så minimeres dybden.

Spænd fingerskruen (A) efter justering.



## Vedligehold

Vinkelgearet smøres ved at afmonterer M6 bolt (E), og presse lidt fedt ind i hullet. Brug en almindelig fedtpresser og pres niplen mod hullet og pumpe et par gange. Genmonter M6 bolt efter endt smøring. (Monter ikke smørenippel, da trykket så kan blive for stort med fedtpresseren, og derved beskadige tætningerne).

